

Handläggare
Niclas Larsson
Tel
+46105050463
Mobil
+46730870409
E-post
niclas.larsson@afconsult.com

Mottagare
Planarkitekt
Björn Sigsjö

Datum
2018-06-19
Projekt-ID
UTSÄLJESKOLAN

Rekommendation omedelbar åtgärd

1 Rekommendation

Rekommendationen är att innan skrotningsåtgärder/översyn av den lilla skärningen bakom det höga nätet på ena kortsidan av fotbollsplanen kan ske bör denna passage spärras av. I samband med bergbesiktningen (okulärt) observerades ett par block med kraftiga aperturer (sprickvidder) som sannolikt skulle kunna falla ut och orsaka olycka med olycklig utgång. Den här lilla skärningen (drygt 4 m hög på högsta punkten) bör i första hand skrotas.

Vid tidpunkten för vår besiktning noterades att barn rörde sig i detta område. Bifogar en översiktsbild på var den här bergskärningen finns, se bild 1.1 och 1.3. Bifogar också ett par bilder som visar de lösa bergblocken.

1.1 Översiktsbild



Bild på den lilla skärningen som behöver en skrotningsöversyn med tanke på att barn och/eller vuxna vistas här.

1.2 Exempelbilder



Inringade områden visar på block med en tydlig apertur och blocken är bomma (löst sittande med tydlig apertur).

Möjligt att övre delen också är relativt instabil.





PM

1.3 Vy från ovan



Bilden ovan visar var den lilla skärningen är lokaliserad.